

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка - детского сада № 73» города Ставрополя


О.И. Шмарина
« 01 » _____ 20 ____ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
- 1.2. Адрес объекта: г. Ставрополь, пер. Расковой, д. 8.
 - отдельно стоящее здание, состоящее из 2 этажей, площадью - 2498м².
 - часть одноэтажного здания, общей площадью 165,1м².
 - наличие прилегающего участка: да.
- 1.3. Год постройки здания 1986г., последнего капитального ремонта: 2017г.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
- 1.5. Название учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 73» города Ставрополя (сокращенное наименование - МБДОУ «ЦРР - д/с № 73»).
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Расковой, д. 8.
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности: государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.10. Вышестоящая организация: комитет образования администрации города Ставрополя.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 85.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» является объектом образования.
- 2.2. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» предоставляет услуги в сфере предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления присмотра и ухода за воспитанниками.
- 2.3. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.
- 2.4. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» услуги в сфере образования предоставляются детям дошкольного возраста.
- 2.5. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» услуги в сфере образования предоставляются всем категориям инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная способность) - 311чел. (520, 390, 592, 592 соответственно).
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом.

Ближайший остановочный пункт пассажирского транспорта от МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» находится на расстоянии 280м.

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» г. Ставрополя осуществляют высадку пассажиров: троллейбусы, следующие по маршрутам №№ 7, 8; автобусы средней вместимости №№ 37, 38; маршрутные такси малой вместимости №№ 21, 24.

Парковочные места для специализированного автотранспорта инвалидов вблизи МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» отсутствуют.

Дети-инвалиды, имеющие заболевания опорно-двигательной системы организма (ДЦП); дети-инвалиды, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски или ходунков; инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, передвигающиеся с помощью инвалидного кресла-коляски, костылей, тростей, инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ст. 14, 15, 17 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах») одинокие (одиноко проживающие) граждане, достигшие 80 и более лет и инвалиды по зрению могут воспользоваться услугами службы «Социальное такси» по перевозке и сопровождению.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 280м;

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: да;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К)	1-2, 7-8, 12-15, 20

2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)	3, 6-9, 15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)	3-7, 9, 16, 17-19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К)	16-19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)	10-11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)	1-19
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)	20

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ (С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников. ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ (С)

		<p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.</p> <p>ВНД (К)</p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>ДЧ – И (О, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С, Г)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.</p> <p>ВНД (К)</p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>ДЧ – И (О, Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.</p> <p>ВНД (К)</p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>ДЧ – И (К, О, Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>ДЧ – И (К, О, Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и</p>

		строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.
8.	Все зоны и участки	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.</p> <p>ВНД(К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п.п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через неё осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Необходимо провести мероприятия по обустройству этой зоны в первой очереди, так как без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются либо труднодоступными или полностью недоступными.</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>ДЧ – И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт</p>

		Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих основных структурно-функциональных зон объекта.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя
8.	Все зоны и участки	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования
в рамках исполнения: Мероприятия по проведению работ по адаптации объекта не предусмотрены в целевых программах и планах

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется согласование со Ставропольской городской организацией Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата утверждения документа
1.	Анкеты (информации об объекте)	№ <u>1</u>	от « <u>01</u> » <u>10</u> 20 <u>18</u> г.
2.	Акта обследования объекта	№ <u>1</u>	от « <u>01</u> » <u>10</u> 20 <u>18</u> г.

СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев
Владислав
Сергеевич

Председатель
Ставропольской
краевой
организации
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»

Ставропольской
организации
краевой
Общероссийской
организации
общество



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка - детского сада № 73» города Ставрополя

 О.И. Шмарина
« 27 » _____ 20__ г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
- 1.2. Адрес объекта: г. Ставрополь, пер. Расковой, д. 8.
 - отдельно стоящее здание, состоящее из 2 этажей, площадью - 2498м².
 - часть одноэтажного здания, общей площадью 165,1м².
 - наличие прилегающего участка: да.
- 1.3. Год постройки здания 1986г., последнего капитального ремонта: 2017г.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
- 1.5. Название учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 73» города Ставрополя (сокращенное наименование - МБДОУ «ЦРР - д/с № 73»).
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Расковой, д. 8.
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности: государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.10. Вышестоящая организация: комитет образования администрации города Ставрополя.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355037, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 85.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» является объектом образования.
- 2.2. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» предоставляет услуги в сфере предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления присмотра и ухода за воспитанниками.
- 2.3. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.
- 2.4. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» услуги в сфере образования предоставляются детям дошкольного возраста.
- 2.5. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» услуги в сфере образования предоставляются всем категориям инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная способность) - 311чел. (520, 390, 592, 592 соответственно).
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» г. Ставрополя осуществляют высадку пассажиров: троллейбусы, следующие по маршрутам №№ 7, 8; автобусы средней вместимости №№ 37, 38; маршрутные такси малой вместимости №№ 21, 24.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 280м;

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4. перекрестки: да;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через неё осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Необходимо провести мероприятия по обустройству этой зоны в первой очереди, так как без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются либо труднодоступными или полностью недоступными.
3	Путь (пути) движения внутри	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт

	здания (в т.ч. пути эвакуации)	Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих основных структурно-функциональных зон объекта.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя
8.	Все зоны и участки	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт

Размещение информации на портале Ставропольского края «Доступная среда» согласовано:

Шмарина
Оксана
Ивановна

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 73» города Ставрополя



СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев
Владислав
Сергеевич

Председатель Ставропольской городской организации Ставропольской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра развития ребенка - детского сада № 73» города Ставрополя



О.И. Шмарина
» 2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

г. Ставрополь

«01» 10 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования.
- 1.2. Адрес объекта: г. Ставрополь, пер. Расковой, д. 8.
 - отдельно стоящее здание, состоящее из 2 этажей, площадью - 2498м².
 - часть одноэтажного здания, общей площадью 165,1м².
 - наличие прилегающего участка: да.
- 1.3. Год постройки здания 1986г., последнего капитального ремонта: 2017г.
- 1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: при наличии финансирования.
- 1.5. Название учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 73» города Ставрополя (сокращенное наименование - МБДОУ «ЦРР - д/с № 73»).
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Расковой, д. 8.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» является объектом образования.
- 2.2. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» *предоставляет услуги в сфере* предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, организации и осуществления присмотра и ухода за воспитанниками.
- 2.3. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» услуги населению предоставляются на заявительной основе на объекте.
- 2.4. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» услуги в сфере образования предоставляются детям дошкольного возраста.
- 2.5. МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» услуги в сфере образования предоставляются всем категориям инвалидов.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная способность) - 311чел. (520, 390, 592, 592 соответственно).
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На остановочных пунктах вблизи МБДОУ «ЦРР - д/с № 73» г. Ставрополя осуществляют высадку пассажиров: троллейбусы, следующие по маршрутам

№№ 7, 8; автобусы средней вместимости №№ 37, 38; маршрутные такси малой вместимости №№ 21, 24.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 280м;
 3.2.2. время движения (пешком) 10 мин;
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
 3.2.4. перекрестки: да;
 3.2.5. информация на пути следования к объекту: нет;
 3.2.6. перепады высоты на пути: есть;
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да (не везде).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение Фото №
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К)	1-2, 7-8, 12-15, 20
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)	3, 6-9, 15
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)	3-7, 9, 16, 17-19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К)	16-19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)	10-11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)	1-19
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С)	20

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Итоговое заключение о доступности
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников.</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>ДЧ – И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому</p>

		<p>МГН) со стороны персонала.</p> <p>ВНД (К)</p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>ДЧ – И (О, Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.</p> <p>ВНД (К)</p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>ДЧ – И (К, О, Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>ДЧ – И (К, О, Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.</p>
8.	Все зоны и участки	<p>ДЧ – И (О, Г, У)</p> <p>Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ(С)</p> <p>Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны персонала.</p> <p>ВНД(К)</p> <p>Параметры структурно-планировочных элементов не</p>

	соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.
--	--

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство в первой очереди, поскольку через неё осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Необходимо провести мероприятия по обустройству этой зоны в первой очереди, так как без её адаптации сам объект и его целевые зоны являются либо труднодоступными или полностью недоступными.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих основных структурно-функциональных зон объекта.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Текущий или капитальный ремонт По согласованию с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя
8.	Все зоны и участки	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К)

	Текущий или капитальный ремонт
--	---------------------------------------

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется согласование со Ставропольской городской организацией Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4.5. Информация может быть размещена на портале Ставропольского края «Доступная среда».

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1	Территории, прилегающей к объекту	(Приложение 1)	на __ л.
2	Входа (входов) в здание	(Приложение 2)	на __ л.
3	Путей движения в здании	(Приложение 3)	на __ л.
4	Зоны целевого назначения объекта	(Приложение 4)	на __ л.
5	Санитарно-гигиенических помещений	(Приложение 5)	на __ л.
6	Системы информации (и связи) на объекте	(Приложение 6)	на __ л.
7	Результаты фотофиксации на объекте		на __ л.
8	Поэтажные планы, паспорт БТИ		на __ л.
9	Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)		на __ л.

Шмарина
Оксана
Ивановна

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 73» города Ставрополя



СОГЛАСОВАНО:

Полтавцев
Владислав
Сергеевич

Председатель Ставропольской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»



I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 73» города Ставрополя,
расположенного по адресу: г. Ставрополь, пер. Расковой, 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1-2, 12-13, 20	Отсутствует оборудование доступными элементами информации об объекте	Г, С	Обустройство во второй очереди, поскольку доступность объекта до финансирования и адаптации возможно временно приспособить с помощью обслуживающего персонала	Разместить на входе информацию об объекте, доступную для восприятия всеми категориями инвалидов, оборудовать кнопку вызова персонала, произвести реконструкцию входной калитки
				При входе и на территории отсутствуют занижения бордюрного камня	К, О, С	Обустройство в первой очереди	Замена (ремонт) асфальтного покрытия на территории, занижение (замена) бордюрного камня по ходу движения
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2, 7-8, 12-15	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С	Обустройство в третьей очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющегося асфальтного покрытия	Провести оснащение тактильными средствами покрытие пешеходных путей на расстоянии не менее 0,8м. от входного узла.
1.3	Лестница (наружная)	есть	1-2, 7-8, 15	Угол наклона, имеющегося на входе на территорию	К, О, С	Обустройство в первой очереди	Обустроить безопасный пандус, оборудовать лестницу поручнями, а также

				детского сада пандуса не соответствует предъявляемым требованиям, не является безопасным, поручни, тактильно-контрастное обеспечение на лестнице отсутствуют			контрастно-тактильным обеспечением
				Имеющиеся на входных группах поручни не соответствуют действующим техническим требованиям, либо полностью отсутствуют	О, С	Обустройство во второй очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющейся входной группы	Установить на входных группах двухсторонние поручни на высоте 0,7-0,9м с завершающей закругленной частью поручня длиннее марша на 0,3м.
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях входных маршей	С	Обустройство во второй очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющейся входных групп	Разместить тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях входных лестничных маршей
1.4	Пандус (наружный)	нет	7-8, 15	Отсутствует доступ в учреждение инвалидам, перемещающимся на кресле-коляске	К	Обустройство в первой очереди	Обустроить пандус с уклоном в 5%, по краям его марша предусмотреть бортики, а также ограждения с поручнями.
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1-2, 12, 14, 20	Отсутствуют специальные парковочные места для автотранспорта инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Выделить не менее одного специализированного расширенного м/места для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске по согласованию с

							комитетом городского хозяйства
1.6	Места отдыха	нет	1-2, 7-8, 12-15, 20	На территории на основных путях движения не предусмотрены места отдыха, доступные для МГН	К, О, С	Обустройство в третьей очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющегося асфальтового покрытия	Обустроить места отдыха, доступные для МГН, в соответствии с требованиями пп 4.3.1-4.3.3 СП 59.13330.12
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1-2, 7-8, 12-15, 20	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов. ДУ (С, К) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны персонала.	1-2, 7-8, 12-15, 20	ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С, К) Текущий или капитальный ремонт Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 73» города Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, пер. Расковой, 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1, 7-9, 14-15	Имеющиеся на входных группах поручни не соответствуют действующим техническим требованиям, либо полностью отсутствуют	О, С	Обустройство во второй очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющейся входной группы	Установить на входных группах двухсторонние поручни на высоте 0,7-0,9м с завершающей закругленной частью поручня длиннее марша на 0,3м.
				Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях входных маршей	С	Обустройство во второй очереди, поскольку производство этих работ возможно только после замены (ремонта) имеющейся входных групп	Разместить тактильно-контрастные указатели, а также контрастные полосы на первой и последней ступенях входных лестничных маршей
2.2.	Пандус (наружный)	нет	1, 3-4, 7-9, 15,	Отсутствует доступ в учреждение	К	Обустройство в первой очереди	Обустроить пандусы с уклоном, минимум 8%, по

				инвалидам, перемещающимся на кресле-коляске			краям марша предусмотреть бортики, а также ограждения с поручнями.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1, 3, 7-8	Все входные площадки не соответствуют предъявляемым требованиям относительно размеров	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Произвести реконструкцию входных площадок, расширив их площадь до нормативно разрешенной.
2.4	Дверь (входная)	есть	3, 6-9	Отсутствует маркировка доступного входа и знака, указывающего на доступность здания	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Выполнить мероприятия, направленные на обеспечение опознавание входных дверей и установку знака
				Отсутствует механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрытия дверей	К	Обустройство в первой очереди	Установить механизм, обеспечивающий задержку автоматического закрытия дверей не менее 5 сек.
				Имеется завышенный перепад высоты порогов дверей	К	Обустройство в первой очереди	Занизить перепад высоты порогов, довести до нормативно разрешенного 0,014м.
2.5	Тамбур	есть	3, 7, 9	соответствует	Г, К, О, С, У		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	3, 6-9, 15	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

				отдельными категориями инвалидов			
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) в здание	<p>ДЧ – И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов</p> <p>ДУ(С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны персонала.</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям. Объект недоступен.</p>	3, 6-9, 15	<p>ДЧ – И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ ко всем остальным структурно-функциональным зонам объекта.</p>

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 73»
города Ставрополя, расположенного по адресу: г. Ставрополь, пер. Расковой, д. 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3-4, 6-7, 9, 16, 17-19	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации
				Отсутствуют зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов в креслах-колясках.	К, О, С	Обустройство в первой очереди	Обустроить места отдыха
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3-6	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	3-6	Техническая возможность обустройства безопасного пандуса отсутствует	К	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	3-6	Отсутствует	К, О, С	Обустройство в первой очереди	Приобретение и установка стационарного подъемника (либо альтернативно ступенькохода)
3.5	Дверь	есть	3-4, 6-7, 16-19	Отсутствуют дублированные рельефными знаками, информирующие обозначения помещений	Г, С, У	Обустройство в первой очереди	Установить дублированные рельефные знаки, информирующие обозначения помещений
				Имеющиеся дверные проёмы по пути движения имеют пороги и перепады высот пола более нормативно разрешённого 0,014м., их ширина составляет менее 0,9м.	К, О, С	В связи с тем, что производство этих работ будет связано с значительными затратами времени и средств, их обустройство предлагается произвести во второй очереди	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полотен
				Отсутствует механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей	К	Обустройство в третьей очереди, после реконструкции и замены дверных проёмов и полотен	Установить механизмы, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей
				Не нанесена яркая контрастная маркировка	С	Обустройство в первой очереди	Нанести яркую контрастную маркировку на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 01 м. и шириной не менее 0,2 м.)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3-7, 9, 16-19	Отсутствие доступного эвакуационного выхода, безопасной зоны	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Обустроить плавный съезд на эвакуационном выходе, уклоном не более 5%, создать безопасную зону на втором этаже.

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	3-7, 9, 16-19	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий
-------------------------	------	---------------	---	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	<p>ДЧ - И (О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов.</p> <p>ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала.</p> <p>ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.</p>	3-7, 9, 16-19	<p>ДЧ - И (О, Г, У) ДУ (С) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Предлагается обустройство во второй очереди, как требующее больших средств, времени, а также более сложных технических решений.</p>

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 73» города Ставрополя,
расположенного по адресу: г. Ставрополь, пер. Расковой, 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	16-19	Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди	Разместить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации
				Имеющиеся дверные проёмы по пути движения имеют пороги и перепады высот пола более нормативно разрешённого 0,014м., их ширина составляет менее 0,9м.	К, О, С	В связи с тем, что производство этих работ будет связано с значительными затратами времени и средств, их обустройство предлагается произвести во второй очереди	Произвести реконструкцию и замену имеющихся дверных проёмов и полов
				Отсутствует пространство для самостоятельного разворота инвалида на кресло-коляске	К	Обустройство в первой очереди	Свободное пространство в кабинетах привести в соответствие: не менее 0,9х1,5м. (около столов и других мест обслуживания)
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	16-19	Отсутствуют места для зрителей в креслах-	Г, К, О, С	Обустройство в первой очереди	Оборудовать места для зрителей в креслах-

				колясках и сопровождающих, для зрителей с нарушением слуха, с нарушением зрения (в том числе, в сопровождении собаки-проводника), для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата			колясках и сопровождающих, для зрителей с нарушением слуха, с нарушением зрения (в том числе, в сопровождении собаки-проводника), для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	16-19	Наличие основных физических, информационных и операционных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в первой очереди, поскольку через рассматриваемую зону осуществляется доступ к зоне целевого назначения объекта.	Проведение ранее перечисленных мероприятий, направленных на полное устранение имеющихся препятствий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С, Г) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности	16-19	ДЧ-И (О, У) ДУ (С, Г) ВНД (К) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, т.к. требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

	возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала ВНД (К) Параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным требованиям; нет альтернативных форм обслуживания.		
--	--	--	--

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 73» города Ставрополя,
расположенного по адресу: г. Ставрополь, пер. Расковой, 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6	Технические средства информирования ориентирования и сигнализации	есть	1-20	Отсутствуют	Г, К, О, С, У	В проектно-сметной документации при проведении ближайшего капитального ремонта и (или) реконструкции здания установить конкретный перечень определённого назначения необходимых технических средств (п. 6.5 СП 59.13330.2016).	При проведении капитального ремонта и (или) реконструкции здания обеспечить их установку
	ОБЩИЕ требования к зоне		1-20	Наличие основных информационных барьеров, препятствующих свободному посещению объекта отдельными категориями инвалидов	Г, К, О, С, У	Обустройство в третьей очереди, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих 5 основных структурно-функциональных зон.	Установить технические средства информирования ориентирования и сигнализации.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение № фото	Рекомендация по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У) Соответствие нормативам лишь некоторых функциональных элементов зоны для отдельных категорий инвалидов ДУ (С) Требования нормативных документов при планировании и строительстве не выполнены и обеспечение доступности возможно при организации помощи инвалиду со стороны обслуживающего персонала	1-20	ДЧ – И (К, О, Г, У) ДУ (С) Текущий или капитальный ремонт Решение об обустройстве предлагается отнести на третий этап, так как перед адаптацией в указанном направлении необходимо завершить обустройство доступности предыдущих основных структурно-функциональных зон объекта.